



Produto: Linha DOLT

Descrição da atualização: Liberação da versão 1.14

Data da atualização: 16/04/18

Boletim Técnico: 009/18

Alterações Firmware da FLASH P1010_maple da versão 1.13 para a versão 1.14:

- Adicionado leitura do S/N das SFPs;
- Corrigido problema de configurar auto-negotiate para portas xeth;
- Corrigido problema de iniciar o software para DOLT-1048 e 1044;
- Alterado o valor pré-configurado do tamanho do preamble para pre-ranging para 32 para SFPs Fibermax; Alterações realizadas pelo usuário agora são gravadas na OLT;
- Opção de tentar aplicar o profile caso ocorra um erro.

Alterações Firmware da FLASH P1010_maple da versão 1.12 para a versão 1.13:

- Otimização de escritas para ONUs router;
- Adicionado mais estatísticas para as ONUs;
- Unificado configurações entre BL e Maple;
- Sobrescreve endereço MAC da interface in-band quando estiver incorreto.

Alterações Firmware da FLASH P1010_maple da versão 1.11 para a versão 1.12:

- Corrigido problema de subir muitas ONUs simultaneamente;
- Corrigido problema em desativar o ratelimit para uma porta específica;
- Novo método para aplicar profiles mais seguro e rápido.