



Produto: XIP 220 e XIP-230


Descrição da atualização: Placa ramal 4 codec LE

Data da atualização: 22/02/18

Boletim Técnico: 002/18

ATENÇÃO

Para evitar a queima do codec LE da placa ramal 4, usada nos produtos XIP-220 e XIP230, na instalação das mesmas, deve-se assegurar a completa conexão das placas expansões na placa base.



Mexer no cabo dos ramais no sentido horizontal (levantar a placa) ou, a introdução incompleta nos conectores, resulta em uma má conexão das placas expansões com a placa base, causando a queima do CI Codec LE.

