



**Produto:** Placa GSM BGS 2

**Descrição da atualização:** Posição dos chips GSM

**Data da atualização:** 01/03/16

**Boletim Técnico:** 003/16

Verificamos que, nas placas GSM BGS 2 (placa nova), a posição dos chips não esta de acordo com a serigrafia da placa. Segue posição correta.

