



Produto: Linha RCG 4XXX e 5XXX

Descrição da atualização: Liberação versão 1.15

Data da atualização: 16/04/18

Boletim Técnico: 005/18

Foi necessário a geração da imagem separada para 1 DSP, pois quando estava na versão única com 2 DSP e somente existia 1 gerava erro para fazer o start do segundo DSP ocasionando o mal funcionamento do primeiro DSP também.