



Produto: AG230GSMPLUS

Descrição da atualização: Liberação da versão 1.15

Data da atualização: 21/07/17

Boletim Técnico: 011/17

- Em alguns casos específicos estava demorando em desconectar o tronco voip e casos onde ao iniciar o pbx estava entrando legações sem o GSM está up ainda e isso gerava problemas nas desconexões com END_CALL.
- Correção de memory leak. Em alguns casos específicos o tratamento do END_CALL causava um leak por não desalocar a sessão.
- Aumento no buffer de recepção de pacotes UDP. Originalmente era de 2KB, modificado para 16KB. Modificação feita por problemas de compatibilidade com plataforma Avaya.
- Incluído no SIP o item permissões.
- Existia uma instabilidade no kernel anterior liberado então foi verificado que não estava com algumas correções envolvendo RTP.