



Produto: Linha XIP-220 Lite IP

Descrição da atualização: Liberação da versão 10.20

Data da atualização: 03/07/18

Boletim Técnico: 011/18

- Correção no caso que o tronco voip ficava preso, pois não ia para estado de OCUPADO quando era verificada configuração do180 sem SDP;
- Correções na rota de menor custo que estava ficando em loop a verificação das regras;
- Correção bug de conferencia com 753;
- Correção de espera em ramal IP;
- Correção no tronco voip no verifica tronco voip estava dando q não estava livre mas estava;
- Troca do expire para baixo na parte do sip;
- Resposta 200 OK PARA OPTIONS E NOTIFY tratada na recepção do pacote para acelerar o processo;
- Inclusão do tratamento do kernel interface para 2bytes para comunicação;
- Correções na parte do áudio RTP com operadora voip;
- Correções na parte do áudio rtp com ramal ip;
- Correção funcionamento do áudio para 10 canais com g729 e g711;
- Inclusão da interface de 2bytes para comunicação;
- Corrigido funcionamento detecção de FAX.