



Produto: XIP-220 LITE IP

Descrição da atualização: Liberação da versão 10.17

Data da atualização: 21/07/17

Boletim Técnico: 012/17

- correção Ramal IP não pega tronco voip;
- Alterados troncos IPs para 12 e ramais IPS 20;
- Aumento no buffer de recepção de pacotes UDP. Originalmente era de 2KB, modificado para 16KB. Modificação feita por problemas de compatibilidade com plataforma Avaya;
- Correção no nome para XIP220LITE IP.