



Produto: Linha IAD

Descrição da atualização: Liberação de versão 3.13

Data da atualização: 12/12/18

Boletim Técnico: 014/18

- Ajustado o timeout_ring dos ramais para 90 segundos;
- Correção no caso aonde canal ficava preso após receber response 488;
- Implementação Embratel para responder ao 401 do bye, prack e reinvite;
- Ajustado a parte referente a porta TLS;
- Alterado o parâmetro “sips” para “sip” e incluído o parâmetro TLS em algumas funções do código para implementação com a Embratel;
- Ajustes para provisionamento utilizando protocolo HTTPS;
- Implementado a geração de chave de segurança para uso do provisionamento cliente Embratel . A chave agora é baseada conforme o endereço MAC do equipamento.