



Produto: Linha DOLT (maple)

Descrição da atualização: Liberação da versão 1.8

Data da atualização: 23/11/17

Boletim Técnico: 021/17

Melhorias/mudanças da versão 1.7 para a 1.8 maple:

- Correções de problemas do STP/RSTP/MSTP;
- Suporte completo a IPV6;
- Melhoria para apagar ONUs;
- Melhoria na seleção de alloc-ids;
- Adicionada CLI interna do maple;
- MTU > 1500 para GRG21000;
- Mudanças para funcionar com a GRG34210;
- Maple SDK 2.2.2 Patch A;
- Mudança como é apagado a flash;
- Mudança no mapeamento das portas da DOLT1044;
- Pequenas melhorias no SNMP-GPON.