



Produto: Linha XT e XIP

Descrição da atualização: Liberação da versão 10.9

Data da atualização: 16/04/15

Boletim Técnico: 002/15

- CRC-4 CONFIGURÁVEL
- Correção para gravação de mensagens via entrada de musica (*6).
- Quando atendedor efetua ligação via tronco analógico e entra outra chamada via E1 na espera, a primeira (via tronco analógico) fica muda (quem recebeu a chamada continua ouvindo) e atendedor passa a ouvir apenas o bip de espera da segunda chamada.
- Siga-me do ramal alternativo do feixe não funcionava quando o atendedor do feixe era um grupo.
- Ao fazer duas ligações via tronco específico para o mesmo tronco celular a primeira ligação era derrubada.
- Atendedor falando com A, consulta B. Quando tenta transferir com outra ligação não atendida na fila, faz a transferência, mas quando entra a nova ligação ouve bip de espera, como se não estivesse transferido. Na MesaMP mostra como se ainda estivesse com as duas ligações.
- Ramal IP faz ligação via agenda local ou global para Sip Integrado, o número é verificado pela rota menor custo e ligação não completa. Após número de discagem da agenda, ex: 71000 devem ser substituídos pelo número da posição da agenda e em seguida enviados um DISCA_IP com nova discagem.
- Disa não reconhece discagem MF quando esta com IDC habilitado no tronco analógico (FSK).
- Possibilidade de redirecionar um DDR VoIP para um ramal remoto.
- Tronco analógico sem linha conectada e IDC desabilitado. Quando faz teste dos troncos (Det_Tom) não libera slot de detecção.