

Boletim: 015-14

Produto: AG-30 Plus

Descrição: Liberação versão 1.9

Data da atualização: 28/10/14

Descrição:

Versão liberada com as seguintes correções:

- Não estava dando tom de chamando no ISDN quando estava com response 180/183 + SDP .
(sentido da ligação Voip->E1)
- Ao ligar entrada Voip ->E1 no AG30 Plus ISDN e desconectar antes do atendimento o ramal destino continuava ringando.
- Problema do 180/183 Voip.