

**Boletim:** 017-14

**Produto:** Linha XT e XIP

**Descrição:** Liberação versão 10.6

**Data da atualização:** 02/12/14

## Descrição:

- Ramal IP liga para ramal analógico com siga-me externo (E1) e a ligação não completa.
- Correção, resposta consulta Brasil Telecom
- Tratamento do nível de sinal e serviço antes de pegar o tronco GSM.
- Aceita pacotes maiores para Mesa PC (Log de falhas GSM).
- Ramal IP na WAN e com categoria "semi-restrito" não recebe nem origina ligações.
- Ajuste resposta portabilidade para mais de um código para mesma operadora (ex: Nextel)
- Depuração de programação via Mesa.
- Ao programar agenda para sair via Sip Integrado falha ao encontrar a regra. Não faz a substituição do numero quando solicitado.
- Adicionado novas respostas para código 77 para nextel.
- Adicionado novas respostas para comando SIND
- Monitorar e avisar quando houver problemas nos módulos GSM. Aviso em log, snmp e mesa pc.
- RAC042/14 - Correção para caso em que ramal ip se registra via LAN com ip que não pertence a mesma rede da LAN. Anteriormente o registro era aceito como WAN, agora é tratado como LAN.