

Boletim: 018-14

Produto: Linha XT e XIP

Descrição: Liberação versão 10.7

Data da atualização: 05/12/14

Descrição:

- Desabilitada uma parte do código para funcionar E1 ISDN no primeiro E1 com segundo E1 R2.
- Correção ligação ramal IP na LAN para ramal IP na WAN
- Troncos GSM configurados com CTI. O PABX envia a mensagem CTI, mas não reproduz o áudio para o usuário. Faltava o atendimento do tronco GSM.
- Ramal IP 'A' recebe ligação via E1, faz consulta ao ramal IP 'B', enquanto ringando, ramal IP 'C' captura a ligação e conversa com ramal IP 'A' e desliga, derrubando a ligação E1 de entrada.
- Com a função fone de cabeça ativa as chamadas são atendidas e o bip de sinalização continua durante a ligação. Acontece somente nas chamadas que entram E1 e se o atendedor do feixe for um grupo.
- Rechamadas originadas por ramal IP.
- Ramal analógico liga para ramal IP A, disca flash e liga para ramal IP B, consulta e transfere. Após +/- 5 segundos a mesa mostra os ramais IPs como livres.
- Habilitado suporte a BGS2 e 3
- Retirado comandos de reset lógica/GSM via discagem
- Comando de reset automático para módulos GSM.
- Habilitado suporte para o codec Legerity.

- Correção de falta de áudio entre ramal IP na LN e ramal IP em uma rede remota, quando o Pabx/Gateway está atrás de NAT.
- Correção de falta de áudio entre ramal analógico e ramal IP em uma rede remota, quando o Pabx/Gateway está atrás de NAT.