



Produto: Linha XIP/XT

Descrição da atualização: Liberação da versão 10.12

Data da atualização: 10/10/16

Boletim Técnico: 009/16

- Corrigido bipe utilizando fone de cabeça. Bipe não era desativado mesmo quando telefonista atendia a ligação e não tinha outra na espera.
- Incluída ID da mesa para o xip220cpe p1010 - xip220giga.
- Adicionada possibilidade de configurar o payload number do pacote RTP de DTMF fora da banda RFC2833.
- Corrigido servidor NTP, quando perdia a conexão com o roteador, ao retornar a conexão, a central não atualizava a data/hora.
- Correção do Disa com ruído (ao atender a chamada gera ruído, após encaminha para mensagem normalmente).