



Produto: Linha IAD CPE/LITE

Descrição da atualização: Liberação das versões 3.10 e 1.3

Data da atualização: 21/07/17

Boletim Técnico: 013/17

- Tratado exceções para End_call para liberar o status do FXO.
- Correção para verificar se o tronco já esta ocupado caso entre uma segunda ligação.
- Correção na sobrevivência. Se o servidor ou proxy fosse configurado com um nome ao invés de IP a sobrevivência falhava;
- Correção na procura de registros do IAD. Causava segfault quando IAD tinha "buracos" na config dos fxs (por exemplo, configurava o fxs 1, pulava os fxs 2 e 3, e configurava o fxs 4).
- Aumento no buffer de recepção de pacotes UDP. Originalmente era de 2KB, modificado para 16KB. Modificação feita por problemas de compatibilidade com plataforma Avaya.
- Melhoria da detecção do Tom de linha do FXO.